

# Varmluft- og ekstrudersvejsning



## Hold

### 23-09-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 30-09-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 14-10-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 21-10-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 28-10-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 11-11-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 18-11-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 02-12-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

### 09-12-2024

Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

## Kontakt



Poul Erik Jensen  
Kursussekretær  
76 37 37 92  
pej@amusydk

## Kursuspris

**Pris for ikke  
højtuddannet ansat:**  
DKK 1.040,00

**Pris for ledig eller  
højtuddannet ansat:**  
DKK 6.258,50

**OBS! Der er tillægspris  
på dette kursus.**

## Tilmelding



**16-12-2024**Varmluft- og ekstrudersvejsning (UVE)  
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe

5 dage

Daghold

## Fag: Varmluft- og ekstrudersvejsning

**Fagnummer:**

43726

**Varighed:**

5 dage

**Pris for ikke højtuddannet ansat:**

DKK 1.040,00

**Pris for ledig eller højtuddannet ansat:**

DKK 6.258,50

**Målgruppe:** Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i virksomheder, hvor der udføres plasticsvejsning.

**Beskrivelse:** Efter gennemført kursus kan deltageren:

Udføre varmluft- og ekstrudersvejsning af rør, kar og tanke fremstillet af plastmaterialer til transport og opbevaring af trykløst og ikke miljøskadeligt indhold.

Varmluft- og ekstrudersvejsning konstruktioner til opbevaring og transport af kemikalier eller andet miljøskadeligt indhold.

Udføre en visuel vurdering af de udførte svejsninger herunder udskille svejsninger, der ikke opfylder kravene til certifikatsvejsning.